



SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÓVODÁI

**SZATYMAZI ÓVODA**

✉ 6763 Szatymaz, József A. u. 3.

☎ / Fax : 62/283-114, E-mail: [miovink@invitel.hu](mailto:miovink@invitel.hu)

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Klebesberg Kuno Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter (1922.jún.16.-1931.aug.24.) népiskola politikáját a nagyarányú analfabétizmus felszámolása vezette, ennek érdekében népiskola hálózatot építtetett ki. Az akkor modern iskolaépületek még ma is állnak, néha masszívabbak, mint a ma oly népszerű könnyűszerkezetes társaik.

Szatymazon 1951-ben indult óvodai nevelés, 1979. április 2-től került át a mai helyére. Azóta az igazgatói lakásból is óvodai ellátást szolgáló épület lett. A megépült bővítés után itt lelt otthora két óvodai csoport.

A főépület teteje 2009 nyarán, önkormányzati önerős kivitelezésben megújult. A főbejárat boltíves bejárata beépítésre került. **A belső ajtó még ma is az eredeti iskolaépület bejárati ajtaja.** Ma az óvodát 146 gyermek és családja használja. Ünnepségek, gyermeknapok alkalmával ezen az ajtón közlekedik az óvodába járó gyermekek és hozzátartozóik serege.

A jelenlegi 6 csoportból a főépületet napi szinten 4 csoport (kb.100 gyermek) használja. **A csoportszobák és étkező nyílászárói még a mai napig eredeti állapotában megtekinthetők.** (melléklet)

A főépület (régi iskolaépület) a szatymazi középületek közül az egyetlen olyan épület, ami még nem esett át felújításon, annak ellenére, hogy kihasználtsága ezt maximálisan indokolná.

A megnyert pályázat mellett kérem a tisztelt képviselő-testületet, mérlegelje a közeljövőben lévő lehetőségeiket az állag megóvására, az energetikailag rendkívül kifogásolható nyílászárók cseréjére, javítására. Csere esetén érdemes lenne az árnyékolás fontosságát is mérlegelni, mind a bővítmény, mind a főépület esetén, hiszen nyáron is több csoport használja az óvodát (ebéd után pihenés, alvás).

Szatymaz, 2020. 02. 05.

*Marótiné Balogh Zita*  
Marótiné Balogh Zita  
Óvodavezető






Főbejárat, belső ajtó



Hátsó csoportszoba bejárati ajtó.



Csukott, bejárati ajtó.



TÁLALÓ KONYHA  
IDEGENEKNEK  
BELEPNI  
TILOS!



Eredeti iskolaépület ablakai. Ma már a felső ablakok csavarral vannak rögzítve.





Az ablakok festése ma már nem oldják meg a problémát.



Ebédülő ablak csukott állapotban.



Az épület hátsó részén található ebédlő ablaka.